



包钢选矿厂尾矿库排渗沟防渗优化项目
安全设施验收评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ - （蒙·矿） - 001

2025年4月10日

20-2

INNER MONGOLIA AN-BANG SAFETY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.



包钢选矿厂尾矿库排渗沟防渗优化项目

安全设施验收评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-（蒙·矿）-001

2025年4月10日

目 录

1.评价范围与依据.....	1
1.1 评价对象、范围及目的.....	1
1.2 评价依据.....	1
2.建设项目概述.....	7
2.1 建设单位概况.....	7
2.2 自然环境概况.....	9
2.3 地质概况.....	10
2.4 建设概况.....	11
2.5 施工、监理概况.....	24
2.6 试运行概况.....	25
2.7 安全设施目录.....	25
3.安全设施符合性评价.....	27
3.1 安全设施“三同时”程序符合性评价.....	27
3.2 排渗沟清淤和施工场地平整符合性评价.....	28
3.3 排渗沟防渗优化改造符合性评价.....	29
3.4 排渗管及排水管符合性评价.....	30
3.5 个人安全防护符合性评价.....	31

3.6 安全标志符合性评价.....	32
3.7 安全管理符合性评价.....	32
4.安全对策措施建议.....	37
5.评价结论.....	39
6.附件.....	40
7.附图.....	42

5.评价结论

对包钢选矿厂尾矿库排渗沟防渗优化项目安全设施验收评价,是以国家有关法律法规、标准、规章、规范和本项目的安全设施设计为依据,结合该项目的实际情况,对照《安全设施设计》及相关法律法规进行符合性评价,提出安全对策措施和建议并做出评价结论。

- 1.安全设施“三同时”程序符合性评价中共检查7项,全部符合;
- 2.排渗沟清淤和施工场地平整符合性评价中共检查1项,全部符合;
- 3.排渗沟防渗优化改造符合性评价中共检查6项,全部符合;
- 4.排渗管及排水管符合性评价中共检查3项,全部符合;
- 5.个人安全防护符合性评价中共检查1项,全部符合;
- 6.安全标志符合性评价中共检查1项,全部符合;
- 7.安全管理符合性评价中检查12项,全部符合;
- 8.本次安全设施验收评价共检查31项,全部符合。

评价结论:

1.企业经营生产证照及各类人员资格证书齐全有效,安全管理模式已经建立,有关管理机构、各项安全管理规章制度操作规程等完善、健全。

2.企业建设项目竣工后,已组织进行了联合试运转及试生产。通过试生产该矿生产系统及辅助生产系统运行正常,生产能力能满足设计生产规模。

3.建设项目的安全设施、安全措施按照标准得到落实,符合安全设施“三同时”的有关规定;

4.本次安全设施验收评价对照《尾矿库安全设施设计》及相关法律法规共检查31项,全部符合;

5.包钢选矿厂尾矿库排渗沟防渗优化项目符合安全设施验收的条件。